

4478

201136

-2 MAR. 1948



Int. Cl. <sup>2</sup> : A63B

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años se solicita a favor de Metalurgisa Vascongada, S. A. ( MEDASA ), con domicilio en Barrio de Herrera Alza, San Sebastian, y que ha de recaer sobre "REPARADOR DE LAS HUELLAS PRODUCIDAS POR LA BOLA EN EL "GREEN" DE CAMPOS DE GOLF."

=====

Memoria Descriptiva.

El registro de modelo de utilidad que se solicita tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva en todo el territorio nacional y plazas de soberanía, de un reparador de las huellas producidas por la bola en el "green" de campos de golf, conforme se describe a continuación y se representa en forma gráfica a título de ejemplo, en el plano adjunto.



- 2 Ptas.

5 Por todos es sabido que el golf es un juego que se practica al aire libre, sobre una superficie mas o menos accidentada, en la que hay practicados y debidamente señalizados, unos hoyos en los que hay que introducir mediante una serie de golpes una bola apropiada.

10 No es necesario que todo el campo de juego, esté plantado de cesp ed, pero si lo es en la zona que rodea al hoyo. Esta zona, denominada "green" esta cubierta por un cesp ed especial muy corto y tenue, para que la bola se deslice por medio de golpes de gran precisi on hasta caer en el interior del hoyo.

15 Normalmente la bola no llega rodando al "green", sino que cae de una cierta altura como consecuencia de la parabolada que ha descrito por el aire en su desplazamiento. Consiguientemente la bola al caer en el "green" origina un peque o hoyo o huella, menor generalmente cuanto mayor sea la distancia de que procede.

20 Esta huella, cuya profundidad tambi en depende de la humedad del cesp ed, puede impedir el juego de los jugadores posteriores e incluso el del propio jugador, por lo que debe repararse inmediatamente despu es de producida.

Para su reparaci on no puede emplearse un utensilio cualquiera, ya que  este produciria un desperfecto mayor que la propia huella.

25 La invenci on se refiere precisamente a un reparador que no origina los desperfectos antedichos, ya que sus puntas finas no dejan practicamente huella en el "green".

30 Como puede verse por las figuras 1 y 2, consiste en una pieza de estructura laminar 1, generalmente de aluminio para evitar su oxidaci on, ya que normalmente el cesp ed est a h umedo, con dos puas 2, en su parte inferior y dos resaltes



3, en su parte superior. No debe descontarse la posibilidad de construir el dispositivo en cualquier otro material, plástico por ejemplo, que no sea sensible a la humedad y presente las cualidades mecánicas necesarias.

5

Su utilización es sencilla, pues basta introducir sus puas 2, en el cesped, alrededor de la huella producida, y apalancar ligeramente para levantar de esta forma la tierra y hierba aplastadas por el impacto de la bola. Posteriormente y para dejar completamente lisa la superficie, puede aplastarse ésta con una de las caras del reparador.

10

Finalmente y para dar mayor utilidad al reparador, se ha provisto éste de dos resaltes 3, en su parte superior que pueden emplearse a modo de destornillador para apretar y aflojar los tornillos de los zapatos de golf.

15

Los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos, serán susceptibles de variación, siempre que ello no altere la esencialidad del invento.

La forma en que está redactada esta memoria debe tomarse en sentido amplio, no limitativo.

NOTA DE REIVINDICACIONES.

20

Se reivindica como de propia y nueva invención a favor de Metalúrgica Vascongada, S. A.(MEDASA), domiciliada en San Sebastian, lo especificado en las siguientes reivindicaciones.

25

PRIMERA.- Reparador de las huellas producidas por la bola en el "green" de los campos de golf, caracterizado en que consiste en una pieza que presenta al menos una cara plana y



dos apéndices, preferentemente laminares, a manera de puas susceptibles de ser introducidas en la tierra que soporta el césped, con el fin de apalancar y levantar la zona hundida por la bola de golf.

5 SEGUNDA.- Reparador de las huellas producidas por la bola en el "green" de los campos de golf, caracterizado en que presenta, preferentemente en una zona opuesta a la de localización de las puas, dos pequeñas prominencias u orejetas utilizables a manera de destornillador para apretar o aflojar los clavos de los zapatos de golf.

10

TERCERA .- " REPARADOR DE LAS HUELLAS PRODUCIDAS POR LA BOLA EN EL "GREEN" DE LOS CAMPOS DE GOLF".

15

Tal y como se deja descrito en la memoria precedente que consta de cuatro hojas foliadas, y mecanografiadas por una sola de sus caras y una de planos de forma y tamaño reglamentarios.

Madrid, 27 de Febrero de 1974

P. A. de Metalúrgica Vascongada, S.A.(MEDASA)

VICTOR GIL VEGA




FIG. 1




FIG. 2

Madrid, - 2 MAR. 1974