

77429

77429

DON RAMON GARCIA NAVARRO, ingeniero, español, domiciliado en Madrid en la calle de Tutor número 3, triplicado. Objeto del Modelo de Utilidad "Nuevo sistema indicador de la dirección de marcha de los vehículos".

5

MEMORIA

Este modelo de utilidad que se solicita registrar y reivindicar consiste esencialmente en pintar de rojo total ó parcialmente la derecha del vehículo y de verde total ó parcialmente la parte izquierda.

10

Cuando el que conduce un coche tiene un coche delante, si la parte roja está a la izquierda y la verde a la derecha, el coche viene de frente y si se vé la parte roja a la derecha y la verde a la izquierda el coche vá, pues vé la parte trasera del coche.

15

Los automóviles, principalmente los modernos, son casi iguales de frente y por detrás y es difícil distinguir si van ó vienen, especialmente entre dos luces, con niebla, al desembocar de una curva, una rasante etc... y como si va hay que pasar por la izquierda y si viene hay que pasar por la derecha, de no dis-

20

tinguirlo con tiempo el choque es inevitable, con sus graves consecuencias.

Con lo expuesto se vé la utilidad de este nuevo sistema que se solicita registrar y reivindicar.

REIVINDICACIONES

25

1ª.-Nuevo sistema indicador de la dirección de marcha de los vehículos, que consiste esencialmente en pintar de rojo la parte derecha (total ó parcialmente) del vehículo y de verde la parte izquierda (total ó parcialmente) del vehículo.



77429


2ª.- Nuevo sistema indicador de la dirección de marcha de los
30 vehículos.

Madrid, 27 de Noviembre de 1.959

Ramón Martín



77429



Madrid 27. nov. 1949

Kaufmann

