



22 JUL



- 2 -

5 Entre los inconvenientes que presentan los ceniceros actualmente conocidos, cabe destacar entre otros, el aspecto desagradable de un cenicero lleno de colillas, una colilla mal apagada que desprende humos tóxicos y en el caso de una reunión o grupo de amigos o familiares, la posibilidad de que alguno de los reunidos no alcance el cenicero común.

10 Todos estos inconvenientes quedan totalmente subsanados con el nuevo cenicero individual objeto del presente Modelo.

15 Se caracteriza esencialmente este nuevo cenicero individual por adoptar la forma esférica, vacía interiormente, compuesta de dos semiesferas formando la semi-esfera superior un cono hacia el interior, concéntrico con el eje vertical de simetría a través de cuya abertura caen al interior las cenizas y residuos del cigarrillo y comprendiendo esta misma pieza el apoyo para el cigarrillo, mientras la semi-esfera inferior, acaba con un plano de apoyo y está provista de un contrapeso que da una perfecta estabilidad al conjunto, acoplándose entre sí las dos piezas, mediante presión.

20 Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue, vamos a referirnos a la lámina de dibujo que se acompaña, la cual nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio, el dibujo en cuestión, deberá interpretarse con amplio criterio y sin carácter limitativo alguno.

25 En dicho dibujo, se representa una sección del



nuevo cenicero constituido por la semi-esfera -1- y la -  
semi-esfera -2-, que se acoplan entre si a presión, según  
la línea de unión -6-.

5 En la parte inferior de la semi-esfera -2-, se  
dispone el contrapeso -3-, para asegurar la estabilidad -  
del cenicero, formando el conducto central -5-, a través  
de cuya abertura se recogen las cenizas y residuos del ci-  
garrillo, quedando depositadas en el fondo del cenicero y  
presentando por último una concavidad -7-, para el apoyo  
10 del cigarrillo.

De esta forma simple y práctica, se ha logrado  
una realización altamente estética y de utilización espe-  
cialmente indicada en múltiples ocasiones, siendo además  
de una gran facilidad proceder a su limpieza, pudiéndose  
15 aumentar a voluntad el número de apoyos -7- para los ciga-  
rillos en determinados casos y conveniencias.

Descrita suficientemente la naturaleza y caracte-  
rísticas de este nuevo cenicero individual perfeccionado,  
se ha de hacer constar la posibilidad de que sean varia-  
bles sus materiales, formas y tamaños, así como también -  
20 podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren  
la esencialidad de su objeto, que se pone de manifiesto -  
en la siguiente

NOTA REIVINDICATORIA  
=====

25 Los puntos nuevos, no conocidos ni practicados  
en España, sobre los que se desea recaigan las reivindica-  
ciones del presente Modelo de Utilidad, son:

1º.- Cenicero individual perfeccionado, caracte-  
rizado esencialmente por el hecho de estar constituido por

22 JUL



5

dos semiesferas huecas que se acoplan entre si a presión, comprendiendo la semi-esfera inferior un contrapeso de estabilización, presentando la semi-esfera superior un conducto central a través de cuya abertura se depositan los resiguos del cigarrillo en el interior de las semi-esferas y presentando dicha semi-esfera superior una concavidad para el apoyo del cigarrillo.

10

2º.- CENICERO INDIVIDUAL PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo anteriormente descrito, en la precedente memoria descriptiva y graficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid,

22 JUL 1969


Por autorización del interesado

JOSE LOPEZ

P.F.

*[Handwritten signature and scribbles over the typed name and initials]*

22.50



*Escala variable*

JOSE LOPEZ  
S. P.

